

м. Київ

Акт проведення вимірювання температури гарячої води в точці водорозбору у споживача

«20» травня 2015 р.

Представником ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

(посада, прізвище та ініціали)

Представником балансоутримувача

(посада, прізвище та ініціали)

Виконані вимірювання температури гарячої води у Споживача:

(прізвище, ім'я та по батькові)

за адресою:

Результати вимірювання температури гарячої води

Номер проби	Час вимірювання	Температура води
22.04.15 1	17:50	+32,2°C / 32,2°C
12.05.15 2	16:25	+32,2°C / 38,9°C
26.05.15 3	17:12	+38,4°C / +38,5°C

Місце встановлення водорозбірного пристрою

Стан циркуляційної системи гарячого водопостачання працює/відключена/не передбачена проектом.

Система гарячого водопостачання відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити) проектній документації.

ВИСНОВКИ : температура води в системі гарячого водопостачання відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити) нормам, встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

Представник ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

(прізвище та ініціали)

Представник балансоутримувача

(прізвище та ініціали)

Споживач

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Під час перевірки вода з  
крану кімнато-бутового кошику  
з негрітими залами.